

Perforation d'angle

Cette boîte pliante transparente a un coin Perforation d'angle. Lorsqu'elle est enfoncée, elle crée un espace de remplissage maintenant le produit en place ou créant une plate-forme sur laquelle positionner le produit. Le poinçonnage est créé par deux coupes parallèles qui traversent le pli d'angle d'une boîte.

